



# Техническая информация

## Некальная герметичность тканевого компенсатора

RAL-GZ 719

**TI-003**

Ред. 0 – 10/14

Стр. 1 из 1

1. В „Технических требованиях к уровню качества и испытаниям тканевых компенсаторов " RAL-GZ 719 для тканевых компенсаторов (пункты 2.1.4 и 3.1.4 „Герметичность“) указано, что компенсаторы должны быть герметичными в соответствии нового издания „DECHEMA-информационный листок" ZfP 1, приложение 2, модуль 2.2 „Метод образования пузырей с пенообразующей жидкостью“ (некальная герметичность). Документ TI-005 подробно описывает проведение проверки герметичности тканевого компенсатора.
2. Метод образования пузырей по ZfP 1 является качественным способом. Он служит для обнаружения и доказательства негерметичности.
3. В „DECHEMA-информационном листке" ZfP 1 указываются данные о точности метода испытания, а именно замеренные как PV (P давление + V объём) - продукт проверки для опознания количества газа.
  - 3.1 Точность метода определения образования пузырей задаётся по формуле.
$$L = 10^{-2} \text{ до } 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$$
  - 3.2 Эта формула применяется к локальному месту и поэтому её нельзя применять для оценки герметичности всего компенсатора.
4. Доказательство герметичности проводится с помощью пенообразующей жидкости (NeKal®) при нормальной температуре и атмосферном давлении окружающей среды.
  - 4.1 В соответствии с «Техническими требованиями...» RAL-GZ 719, пункт 2.2.6 "Герметичность" не допускается появление пузырьков на поверхности при испытательном давлении в 150% от расчётного давления, но не менее чем 50 гПа.
  - 4.2 Это распространяется как на рабочую часть компенсатора, так и на его крепёжные стороны.
5. Доказательство герметичности можно произвести в случае необходимости или по требованию на прототипе или на стройплощадке на оригинальном компенсаторе.

**Издано комитетом Ассоциации по качеству тканевых компенсаторов**